


Öffnen des Brennraums der Thermotop C-Z



Meine Webasto Thermotop C-Z stammt von 2001.

Das Problem meiner Standheizung lag letztlich an einem Platinen- oder Bauteilbruch auf der Steuerplatine. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Daher wurde hier das Gehäuse geöffnet und die Brennkammer freigelegt.





Dies ist der geöffnete Brennraum. Am Boden hat sich, dort wo normalerweise das Vlies sitzt, eine dicke Verkokung gebildet.

Anschließend habe ich die Brennkammer gegen eine neue getauscht (leider habe ich davon keine Fotos).

Die anschließende weitergehende Fehlersuche wurde dann im Forum dokumentiert.

Piett

